

托嬰中心建管及消防安全查核結果彙整表二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△不適用)									消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)											
				1. 緊急出口	2. 避難層出入口	3. 室內走廊	4. 直通樓梯	5. 安全梯	6. 內部裝修材料	7. 升降設備(有無使用許可證)	8. 建築物公共安全檢查簽證申報情形	9. 其他	1. 滅火器是否符合規定	2. 室內消防栓設備是否符合規定	3. 自動撒水設備是否符合規定	4. 其他滅火設備是否符合規定	5. 警報設備是否符合規定	6. 避難逃生設備是否符合規定	7. 排煙設備是否符合規定	8. 消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9. 是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10. 防火管理相關規定是否符合規定	11. 不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之托嬰中心，是否裝設住宅用火災警報器及安裝位置、種類是否符合規定	
1	108.03.18	臺北市私立松江蒙特梭利托嬰中心	臺北市中山區松江路124巷27號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	△	
2		臺北市吉林社區公共托育家園	臺北市中山區長春路116號2樓	○	○	○	△	○	○	○	○		○	○	△	△	○	△	△	○	△	△	△	
3		臺北市私立怡寶托嬰中心	臺北市士林區中山北路5段852號1樓	△	○	△	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△
4		臺北市士林托嬰中心	臺北市士林區基河路130號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	△
5	108.03.20	新北市私立育園小寶貝托嬰中心	新北市中和區中和路310號	○	○	△	△	○	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	△	
6		私立成真貝爾托嬰中心	新北市中和區中正路277號2樓	○	○	○	△	○	○	○		○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△	
7		私立勁寶兒童星園托嬰中心	新北市新莊區中華路二段182號	○	○	△	△	○	○	△	○		○	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	△
8		私立欣欣寶貝屋新莊托嬰中心	新北市新莊區中港路163號2樓	○	○	△	△	○	○	○		○	○	△	△	○	○	△	○	△	○	△	○	△
9	108.03.21	高雄市私立優兒寶貝托嬰中心	高雄市左營區文府路458號	○	○	○	○	○	○	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	
10		高雄市私立康斐托嬰中心	高雄市左營區文川路42號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	
11		高雄市私立愛寶兒托嬰中心	高雄市鼓山區神農路205號1樓	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	● 未依規定選用防火管理人，限期於6月5日前改善
12		高雄市私立愛丁堡托嬰中心	高雄市苓雅區武嶺街30號	○	○	○	○	△	△	△	○		○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○
13	108.03.22	臺南市私立朵朵園國際托嬰中心	臺南市南區福吉三街2號	○	○	○	○	△	○	○		○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
14		臺南市私立夏樂蒂國際親子美育托嬰中心	臺南市東區崇善路646號1-2F	○	○	○	○	△	○	● 無使用許可證	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	● 地毯窗簾應使用防焰物品(已改善)
15		臺南市私立俏蘋果國際音樂托嬰中心	臺南市南區金華路一段460巷1號1-2F	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○
16		臺南市私立德妮新湖美托嬰中心	臺南市北區賢北街38號1樓	△	○	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	○	○	○	△	○	○

托嬰中心建管及消防安全查核結果彙整表二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△不適用)									消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)												
				1.緊急出口	2.避難層出入口	3.室內走廊	4.直通樓梯	5.安全梯	6.內部裝修材料	7.升降設備(有無使用許可證)	8.建築物公共安全檢查簽證申報情形	9.其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定	11.不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之托嬰中心，是否裝設住宅用火災警報器及安裝位置、種類是否符合規定		
17	108.04.02	新竹市私立德格文國際托嬰中心	新竹市公園路286號2F	○	○	○	○	○	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	△	
18		新竹市私立巴掌仙子托嬰中心	新竹市東光路35號	○	○	○	● 置放物品(已現場清除)	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	△
19		新竹市私立長春藤托嬰中心	新竹市東光路29號1-2樓	○	○	○	○	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	△
20		新竹市私立雙子園托嬰中心	新竹市民生路21巷11號1樓	△	○	△	△	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	△
21	108.04.03	桃園市私立金寶寶托嬰中心	桃園市桃園區宏昌三街32號	○	○	○	△	△	●	△	●		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	△
22		桃園市私立維尼熊托嬰中心	桃園市八德區大明街2號	○	△	○	△	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	△
23		桃園市私立真睿托嬰中心	桃園市八德區忠勇五街2號2樓	○	○	○	○	○	○	△	○		○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	△
24		小英倫國際托嬰中心	桃園市桃園區同安街395號	○	○	○	○	○	○	○	○	● 現況櫃台使用-395號1樓會議室-397號1樓		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	△	○
25	108.04.09	臺中市私立舜云托嬰中心	台中市志明南路315號	○	○	○	○	△	○	△	○		● 1.2F滅火器逾期(已改善)	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○
26		臺中市私立哆哆熊托嬰中心	台中市南屯區文山東巷11之29號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○
27		私立愛莉兒托嬰中心	台中市北區梅川西路四段153號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○
28		臺中市私立至善寶貝園托嬰中心	臺中市西屯區至善路82巷10號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	△	○	△	○	○	○	○	○	○
29	108.04.10	私立勤寶兒東興托嬰中心	員林市南潭69巷6弄8號	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○
30		私立迪士尼托嬰中心	員林市忠孝街257號	○	○	○	△	△	○	△	○		○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○
31		彰化基督教醫院職工福利委員會附設托嬰中心	彰化市大埔路485巷106-1號	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	△	○	○	● 出口標示燈未具閃滅或聲音引導功能	△	○	○	○	○	○	○
32		私立鵝媽媽托嬰中心	私立鵝媽媽托嬰中心	○	○	○	○	△	○	△	○		○	△	△	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○